

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
 TEL 03-5253-8111内線42353
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成20年3月12日

リコール届出番号	2059	リコール開始日	平成20年3月13日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 ハラルド・ブルストラー TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	緩衝装置 (エアスプリング)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後軸エアスプリングのリーフスプリングとの取付部の構造が不適切なため、悪路、段差等の走行時に取付けボルトに緩みが発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると取付ボルトが変形、折損し、最悪の場合、エアスプリングが破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアスプリング及びリーフスプリングを対策品に交換する。 なお、対策品の供給に時間を要することから、部品が供給できるまでの暫定措置として、全車両点検し、エアスプリングが損傷している場合には、新品と交換し、後日対策品に交換する。また、車両使用上の注意喚起を実施する。		
不具合件数	10件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo.2059のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲および製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	PA-FK61F 改	ふそう ファイター	FK61F-702649～FK61F-705334 平成18年6月29日～平成19年5月9日	4	
	PA-FK64F		FK64F-700008～FK64F-780006 平成17年11月19日～平成19年7月16日	1,759	
	PA-FK64R		FK64R-700001～FK64R-700102 平成17年11月26日～平成19年7月11日	101	
	PA-FK74F		FK74F-700011～FK74F-780010 平成17年11月19日～平成19年7月5日	285	
	PA-FK74R		FK74R-700003～FK74R-780002 平成17年11月26日～平成19年7月4日	180	
	PDG-FK64F		FK64F-720004～FK64F-720457 平成19年6月8日～平成20年2月13日	427	
	PDG-FK64R		FK64R-720004～FK64R-720028 平成19年6月28日～平成20年1月29日	25	
	PDG-FK74F		FK74F-720003～FK74F-720073 平成19年6月8日～平成20年2月7日	70	
	PDG-FK74R		FK74R-720002～FK74R-720044 平成19年6月26日～平成20年2月6日	41	
(計9型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年11月19日～平成20年2月13日	(計2,892台)		