

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL：03-5253-8111 内線42353  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年3月17日

リコール届出番号	2065	リコール開始日	平成20年3月18日
届出者の氏名又は名称	川崎重工業株式会社 問い合わせ先：汎用機カンパニー品質保証本部 代表取締役社長 大橋 忠晴 TEL 078-921-1421		
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料ホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ホースの燃料パイプとの組み付けが不適切なものがあるため、最悪の場合、走行中に燃料ホースが外れ、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該燃料ホースと燃料パイプの組み付け状態を確認し、不適切な場合は、組み付けを確実に行う。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、ステアリングヘッドパイプの車台番号打刻位置付近にNo. 2065のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カワサキ	BC-VN900B	バルカン900クラシック	VN900B-019989 ～ 025339 平成19年1月16日 ～ 平成19年7月17日	445	
		バルカン900カスタム	VN900B-020119 ～ 032033 平成19年1月22日 ～ 平成19年8月6日	246	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年1月16日 ～ 平成19年8月6日	計691台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。