

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成20年3月27日

リコール届出番号	2084	リコール開始日	平成20年3月28日
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 代表取締役 福井 威夫	問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位（部品名）	燃料装置(負圧式燃料コック)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機の負圧で開く燃料コックの燃料側ダイヤフラム（ゴムを繊維で補強した薄膜）の製造方法が不適切なため、表面に補強用繊維が露出するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、燃料側に露出した繊維を通じて燃料が大気側に浸透し、通気孔から外に漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、コックカバー一式又は負圧式燃料コック一式を対策品と交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、車台番号付近にNo.2084のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	BB-TA01	ジャイロUP	TA01-2003936～TA01-2004305 平成18年11月2日～平成18年12月11日	370	
			TA01-2100001～TA01-2103125 平成19年1月15日～平成19年8月30日	3,107	
	BB-TA02	ジャイロキャノピー	TA02-1905642～TA02-1906294 平成18年11月1日～平成18年12月19日	653	
			TA02-2000001～TA02-2005228 平成19年1月11日～平成19年8月30日	5,228	
	BB-TD01	ジャイロX	TD01-2504546～TD01-2505331 平成18年11月1日～平成18年12月27日	786	
			TD01-2600001～TD01-2604554 平成19年1月15日～平成19年8月29日	4,554	
			TD01-2680001～TD01-2680139 平成19年6月4日～平成19年6月15日	139	
	BA-MC29	Vーツインマグナ	MC29-1601453～MC29-1601474 平成18年10月6日～平成18年10月11日	22	
			MC29-1700001～MC29-1701138 平成18年11月14日～平成19年8月29日	1,138	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	BA-MC31	ホーネット	MC31-1402742～MC31-1403086 平成18年10月3日～平成18年11月27日	345	
			MC31-1500001～MC31-1504889 平成18年12月15日～平成19年8月30日	4,887	
	BA-MC33	VTR	MC33-1102532～MC33-1102813 平成18年10月2日～平成18年12月11日	208	
			MC33-1200002～MC33-1202614 平成19年1月16日～平成19年8月30日	1,981	
	BC-NC39	CB400 SUPER FOUR/ CB400 SUPER BOL D'OR	NC39-1204611～NC39-1209568 平成18年10月3日～平成19年11月29日	4,891	
			NC39-1820803～NC39-1821505 平成18年11月8日～平成20年1月25日	703	
			NC39-1300001～NC39-1300308 平成19年2月13日～平成19年8月28日	308	
	BC-RC42	CB750	RC42-1501519～RC42-1501598 平成18年10月4日～平成18年11月22日	80	
			RC42-1550479～RC42-1550504 平成18年11月7日～平成18年11月22日	26	
			RC42-1600001～RC42-1601438 平成18年12月11日～平成19年9月4日	1,438	
			RC42-1650001～RC42-1650552 平成19年1月16日～平成20年2月8日	550	
			RC42-1700001～RC42-1701056 平成19年9月10日～平成20年2月8日	1,056	
	BC-RC50	シャドウ	RC50-1210300～RC50-1210318 平成18年10月9日～平成18年10月16日	19	
			RC50-1220001～RC50-1220035 平成18年11月15日～平成18年11月20日	35	
RC50-1300001～RC50-1300126 平成18年12月19日～平成19年3月7日			126		
RC50-1310001～RC50-1310419 平成19年4月12日～平成19年11月8日			419		
(計9型式)	(計10車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成18年10月2日～平成20年2月8日	(計33,069台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。