



【改善箇所説明図 ⑤】



基準不適合発生箇所

フレーム

電気配線



運転者席下方より望む

車両前方


配線固定金具

不具合の内容

電気配線の取付が不適切なため、運転者席下部のフレームと接触するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、車体の振動等により配線が損傷し、最悪の場合、方向指示器が作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、電気配線の固定位置を変更する。また、電気配線を点検し、摩耗しているものは新品と交換する。



配線固定金具

注) □内は組換え部品を示す。

識別：電気配線の固定位置で識別する。