



一級小型自動車整備士技能検定学科（筆記）試験の問題に誤りのあった箇所（アンダーラインの部分）

| 正                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 誤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>【No. 4】 設問</p> <p>表にある性能を有する<u>サーキット・テスト</u>を用いて直流電圧を測定したところ、表示部に「20.00V」と表示された場合の測定真値として、<u>適切なもの</u>は次のうちどれか。</p> <p>【No. 14】 (3)のオシロスコープ波形(C)</p> <p>CH1 DC <u>200mV/div</u> ROLL 0.5SEC/div<br/>CH2 DC <u>5V/div</u> ROLL 0.5SEC/div</p>  <p>【No. 17】 (3)の文章</p> <p>(3) センサ，アクチュエータ，ECU内部に異常が発生すると同時に，メモリしたダイアグノーシス・コードで異常と判断された場合は，ABSの動作を禁止し，<u>ABSの働かない制動モード</u>へ移行する。</p> | <p>【No. 4】 設問</p> <p>表にある性能を有する<u>デジタル式サーキット・テスト</u>を用いて直流電圧を測定したところ、表示部に「20.00V」と表示された場合の測定真値として、<u>適切なもの</u>は次のうちどれか。</p> <p>【No. 14】 (3)のオシロスコープ波形(C)</p> <p>CH1 DC <u>200V/div</u> ROLL 0.5SEC/div<br/>CH2 DC <u>5V/div</u> ROLL 0.5SEC/div</p>  <p>【No. 17】 (3)の文章</p> <p>(3) センサ，アクチュエータ，ECU内部に異常が発生すると同時に，メモリしたダイアグノーシス・コードで異常と判断された場合は，ABSの動作を禁止し，<u>通常制御</u>へ移行する。</p> |