


アンカーボルト定着長点検調査フロー図



落橋防止装置の機能確認の結果、「OK」となった装置におけるアンカーボルトの中には、一部定着長が所要の長さに不足する本数も含む。

注: ()書きは内数で、今回調査分。