

別添 2

国鉄施第 56 号  
平成 17 年 9 月 6 日

各地方運輸局鉄道部長 殿  
内閣府沖縄総合事務局運輸部長 殿

鉄道局 施設課長

速度計等に係る精度確保について

今般、平成 17 年 4 月 25 日に発生した西日本旅客鉄道株式会社福知山線列車脱線事故について、航空・鉄道事故調査委員会から「速度計等の精度確保を図るべきである。」と建議されたところである。

については、管下鉄・軌道事業者に対し、速度計等の検査の時期、方法等について調査し、9 月末日までに報告されたい。