

資料5

国鉄技第152号
国鉄施第82号
平成17年12月26日

各地方運輸局 鉄道部長 あて
沖縄総合事務局 運輸部長 あて

鉄 道 局

安全対策室長

施 設 課 長

風速計に係る緊急総点検の実施について

平成17年12月25日東日本旅客鉄道（株）羽越線において発生した列車脱線事故に鑑み、12月26日の羽越線事故対策本部において、標記について決定されたところであり、よって、下記事項について、緊急に点検し、その結果については、平成18年1月31日までに報告するよう貴管下鉄軌道事業者を指導されたい。

記

1. 風速計の設置

風速計の設置については、必要な箇所の適切な位置に風速計を設置しているか。

2. 風速計の点検・整備

風速計の点検・整備については、内規が整備されているとともに、常に適切な状態に整備してあるか。

3. 風速計の機能

風速計の機能については、瞬間風速を計測できる風速計となっているか。

4. 強風時の適切な運転規制

強風時の適切な運転規制については、瞬間風速により、速やかに列車の停止等ができるよう運転規制の規定が整備されているか。