

幼児用チャイルドシートの評価結果一覧

指定番号	通称名	メーカー等名	前面衝突試験						使用性評価試験				
			取付部等の破損	頭部移動量(mm)	頭部に生じる加速度(G)	胸部に生じる加速度(G)	その他の事象	評価	取扱説明書等	本体表示内容	機構の説明	座席への取付	着座性
C-2509	レカロスタートゼロプラス	レカロ(株)	◎	○ 572	◎ 74.54	◎ 48.49	なし	良	4.3	4.0	4.0	5.0	3.8
C-2029	takata04-system3.0	タカタ(株)	◎	○ 591	◎ 66.74	◎ 48.26	なし	良	4.3	3.3	4.0	5.0	3.2
C-2508	マシュマロベッド W サーマーモ	アップリカ葛西(株)	◎	○ 597	◎ 79.83	◎ 47.33	なし	良	3.2	2.8	2.8	2.8	3.8
C-2064	ブオンキッズ EG	コンビ(株)	○	○ 648	◎ 74.58	◎ 44.92	なし	普通	3.3	2.8	2.7	2.8	5.0
C-2512	ニューボーンベッドワイド&ロング	アップリカ葛西(株)	○ (※1)	○ 588	◎ 70.32	◎ 51.96	なし	普通	3.2	3.0	2.5	3.5	3.4
C-2060	マシュマロ J ターンネオサーモ	アップリカ葛西(株)	◎	○ 569	○ 80.16	◎ 45.49	× (※2)	推奨せず	2.8	2.8	2.8	2.8	3.4
C-2055	エールベベ・さらっと3ステップ	(株)カーメイト	◎	○ 590	◎ 65.92	◎ 35.82	計測範囲外	計測範囲の事象があったため、正しく評価できず(※3)	3.3	3.2	2.5	5.0	3.0
C-2502	マシュマロエアークラフトII	アップリカ葛西(株)	◎	○ 611	◎ 54.96	◎ 39.87	計測範囲外	計測範囲の事象があったため、正しく評価できず(※3)	3.2	2.8	3.5	4.0	3.0

※1 ベルトガイド周辺の樹脂カバーに割れが発生したが、それは衝撃吸収構造の作動によるものである。

※2 腹部を圧迫し、幼児の身体に傷害を与える恐れがあった。

※3 衝突試験時、体が飛び出すことを防ぐ拘束装置がダミー胸部と腹部に計測範囲を超える大きな変形を生じさせて、腹部への圧力について正確に計測できなかった。