


# 改善箇所説明図



〔 車両の製造工場において、三元触媒の主要成分量の異なるものを装着した。 〕

## 改善の内容

全車両、三元触媒を点検し、対象となるものについては、正規な触媒に交換する。

## 類別区分番号と正規三元触媒識別記号の組み合わせ

類別区分番号0003には、識別記号J4

類別区分番号0004、0005、0006には、識別記号J2

注：  は交換部品を示す。

識別：右リヤドア、ローアールヒンジの上側ボルトの頭部に黄色ペイントを塗布する。