

(株)田村水落設計が構造設計を行った耐震不足物件： 物件概要

(平成19年2月1日現在)														
	特定行政庁	建築確認を行った機関	確認時物件名 (下段括弧内は現在の物件名)	所在地	建築主	設計者	施工者	建築確認日 (当初)	構造・階数	延床面積	用途	住宅戸数	現況	耐震性の 検証※1
1	京都市	㈱京都確認 検査機構	アパホテル京都駅丸鳥口 (アパヴィラホテル京都駅前)	京都府京都市下京区東洞院七条	アパマンション(株)	㈱町設計	アパ建設(株)	2003/8/12	S10	2,468㎡	ホテル	－	竣工済	0.71
2	京都市	㈱京都確認 検査機構	アパホテル京都駅堀川通 (〃)	京都府京都市下京区油小路塩小路	アパマンション(株)	㈱タスク研究所	(株)熊谷建設北陸支店	2003/8/18	S・SRC10/1	9,440㎡	ホテル	－	竣工済	0.79
3	千葉県	イーホームズ(株)	(仮称)アパガーデンパレス成田	千葉県成田市不動カ岡反り田98-4他	アパマンション(株)	㈱タムラ建築設計事務所	西松建設(株)関東支店	2004/9/27	RC12	12,257㎡	共同住宅	130戸(分譲)	工事停止中	0.74※2

※1 「耐震性の検証」については、特別な記注等が無い場合Qu/Qunの最小値。
※2 構造的に5棟に分かれており、うち4棟は耐震性に問題なし。この数値は残る1棟のもの。