

国海外第 4 2 号
国海運第 2 1 号
平成 1 9 年 5 月 2 0 日

水中翼型超高速船運航事業者 各位

国土交通省海事局外航課長

運航労務課長

水中翼型超高速船の安全運航の徹底について

昨日の夕刻、大波を受けて水中翼型超高速船の客室の窓ガラスが破損し、多数の乗客が負傷するという事故が発生した。

具体的な原因等については、現在調査中であるが、乗客の安全確保を図る観点から、同種事故の再発防止を図る必要がある。

このため、水中翼型超高速船の運航に当たっては、あらかじめ気象・海象条件を十分確認するとともに、運航中は常に海域の波浪状況を把握するなど、航行の安全確保に万全を期されたい。