

平成 19 年 8 月 20 日

株式会社日本航空インターナショナル } あて
スカイマーク株式会社
エアーニッポン株式会社

国土交通省航空局
技術部航空機安全課長
島村 淳

那覇空港で発生した中華航空事故機と同系列型エンジンを装備する
我が国航空機に対する燃料系統の一斉点検について

本日の那覇空港での中華航空 737-800 型機事故に関して、事故機のエンジン
と同系列の CFM56-7B エンジンを装備する貴社の航空機について、下記の点
検を実施し、その結果について明朝速やかに当局まで報告されたい。

記

○対象となる航空機

日本航空インターナショナル	737-800 型	5 機
スカイマーク	737-800 型	5 機
エアーニッポン	737-700 型	13 機

○実施すべき点検の内容

- ・ エンジンを点火させずに回転させ、燃料ポンプを作動させた上で、エンジ
ン内部及びエンジン周辺からの燃料漏れがないことを確認すること
- ・ 主翼の前縁及び後縁フラップを展開した上で、主翼の前縁部及び後縁部の
燃料配管から燃料漏れがないことを確認すること

○実施時期

8 月 21 日（明日）始発便までに実施すること

以上