



事案の概要図(1)




JAL2576
(B767)



18:09頃

飛行場管制席から「滑走路手前待機」を指示されたACA036は、日本では通常使用しない用語で応答した。




飛行場管制席はACA036にそれ以上の指示は行わず、JAL2576に対し着陸許可を発出した。

事案の概要図(2)



JAL2576
(B767)



18:11頃

飛行場管制席はACA036が滑走路に入ったことを視認により確認した。

飛行場管制席はJAL2576に対し着陸復行を指示した。