

TCD発行一覧

発行日: 2005年6月6日 から
2005年6月10日 まで

TCD番号 6619 --2005	種類 飛行機	発行日 06/06	発効日 06/07
準拠AD 米国FAA AD 2004-23-14			
適用型式	ボーイング式767-200、-300及び-300F系列型		
概要	メイン・バッテリーが損耗することにより飛行中に全直流発電機が不作動となり、飛行に重要なシステムの機能が失われる不具合防止		
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティン767-24A0119 Revision2及びボーイング・インフォメーション・ノーティス767-24A0119IN01		
TCD番号 6616 --2005	種類 回転翼機	発行日 06/07	発効日 06/21
準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-2005-032			
適用型式	ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS350B、BA、BB、B1、B2、B3及びD型		
概要	スライディング・ドアの後方ローラーの支持ピンが破損する不具合又は支持ピンに亀裂が発生する不具合防止		
参照SB等	ユーロコプター・アラート・テレックスAS350 No.05.00.47		
TCD番号 6617 --2005	種類 回転翼機	発行日 06/07	発効日 06/21
準拠AD フランスD.G.A.C. CN F-2005-033			
適用型式	ユーロコプター(アエロスパシアル)式AS355E、F、F1、F2及びN型		
概要	スライディング・ドアの後方ローラーの支持ピンが破損する不具合又は支持ピンに亀裂が発生する不具合防止		
参照SB等	ユーロコプター・アラート・テレックスAS355 No.05.00.45		
TCD番号 1635A-1-2005	種類 プロペラ	発行日 06/08	発効日 06/22
準拠AD 米国FAA AD 83-08-01R2			
適用型式	ハーツェル(TRWハーツェル)式HC-B3TN-2、HC-B3TN-3、HC-B3TN-5、HC-B4TN-3、HC-B4TN-5、HC-B4MN-5及びHC-B5MP-3型プロペラを装備した航空機		
概要	プロペラ取付けボルトの破損又はプロペラの不適正な取付けにより、プロペラが航空機から脱落する不具合防止		
参照SB等	ハーツェル・サービス・インストラクションNo. 140A Revision 9		
TCD番号 3796 -1-2005	種類 飛行機	発行日 06/08	発効日 06/22
準拠AD なし			
適用型式	日本航空機製造式YS-11/YS-11A系列型		
概要	主翼下面パネルのナセル内主脚取付部の、ダブラが取り付けられている外板に疲労亀裂が発生し、主翼構造部材が損傷する不具合防止		
参照SB等	NAMC YS-11 サービス・ブレティンNo. SB-57-78 Rev.1		

TCD発行一覧

発行日: 2005年6月6日 から
2005年6月10日 まで

TCD番号 5278A--2005	種類	飛行機	発行日 06/08	発効日 06/09
準拠AD	米国FAA AD 2005-06-11			
適用型式	ボーイング式747-100、-100B、-100B SUD、-200B及び-300並びに747SR及び747SP系列型			
概要	疲労亀裂により上部客室の床の梁が破損することによって機内に急減圧が発生する不具合防止			
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-53A2431 Revision 2			

TCD番号 5994A--2005	種類	発動機	発行日 06/08	発効日 06/09
準拠AD	米国FAA AD 2005-05-13			
適用型式	プラット・アンド・ホイットニー式JT9D-59A、-70A、-7Q及び-7Q3型発動機を装備した航空機			
概要	高圧タービン第2段エア・シールのナイフ・エッジ上に亀裂が発生し、破損することにより、発動機外に破片が飛散し航空機に損傷を与える不具合防止			
参照SB等	プラット・アンド・ホイットニー・サービス・ブレティンJT9D 6454 Revision 3			

TCD番号 6053A--2005	種類	飛行機	発行日 06/08	発効日 06/09
準拠AD	米国FAA AD 2005-06-12			
適用型式	ボーイング式747-100、-100B、-100B SUD、-200B及び-300並びに747SP及び747SR系列型			
概要	胴体フレームに隣接する上部客室の床の梁構造が亀裂により破損し、機内に急減圧が発生する不具合防止			
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-53A2459及び同Revision 1			

TCD番号 6633 --2005	種類	飛行機	発行日 06/09	発効日 06/10
準拠AD	米国FAA AD 2005-04-01			
適用型式	ボーイング式707-100、-100B、-300、-300B及び-300C、720及び720B、737-100、-200、-200C、-300、-400及び-500並びに747系列型			
概要	燃料タンク内で電気火花が発生し、燃料蒸気に着火して燃料タンクが爆発する不具合防止			
参照SB等	ボーイング・アラート・サービス・ブレティンA3505、ボーイング・サービス・ブレティン3513、ボーイング・サービス・ブレティン737-28A1174及び同Revision1、ボーイング・サービス・ブレティン747-28A2239及び同Revision1並びにボーイング・サービス・ブレティン747-28A2245及び同Revision1			