

特に北海道胆振東部の住民の皆様へ緊急のお知らせ

国土交通省水管理・国土保全局砂防部
平成30年9月


北海道胆振東部で発生した地震により、かつてないほど地盤が揺れ、土砂災害が発生しやすい状態になっています。土砂災害から身を守るために、降雨の際は、土砂災害に注意してください。

<注意すべき3つの事項>

- ◎ 土砂災害警戒区域はもちろん、勾配が緩い斜面や溪流でもわずかな降雨で土砂災害の恐れがあります。危険なところに近づかないようお願いします。
- 大雨注意報、大雨警報や土砂災害警戒情報に十分注意をお願いします。
- 自治体の避難勧告等に注意し、早めに避難所などの安全な場所に避難をお願いします。

地震のあとは

土砂災害に注意 ⚠



熊本地震の後、降雨により崩壊が拡大した事例 ⚠

■立野地区（熊本県南阿蘇村）

- 地震後の6月19日からの降雨により崩壊が拡大
- 6月19日1時から20日10時までに、累加雨量 129.5mm（南阿蘇観測所）を観測
- 6月20日8時には、最大時間雨量29.5mmを観測



平成28年5月31日撮影
(国土地理院)



平成28年6月20日撮影
(九州地方整備局)

その他土砂災害に関することは国土交通省砂防部のページをご覧ください (<http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sabo>)