

# 【施設効果事例】東山本川砂防堰堤(広島県広島市安佐南区山本町)

災害発生日：令和3年8月15日

降雨状況：連続雨量 631mm

時間最大雨量 31mm

※祇園山本雨量観測所

発生箇所：広島県広島市安佐南区山本町


状況：8月11日からの前線による大雨に伴い土石流が発生したが、砂防堰堤が整備されており土砂及び流木を捕捉。  
下流地区での被害を軽減した。

位置図



広島県広島市安佐南区山本町

全景



土砂を捕捉した砂防堰堤  
警戒区域内の保全家屋347戸

土石流発生前  
(H28.9)



土石流発生直後  
(R3.8.15)

