

## 【施設効果事例】黒川第4砂防堰堤(長野県上伊那郡宮田村地先)

発生日時 : 令和3年8月14日(推定)  
降雨状況 : 累加雨量 546mm  
(8月11日0時～15日24時)  
時間最大雨量 47mm  
(8月14日21時～22時)  
※太田切雨量観測所(長野県)  
発生箇所 : 長野県上伊那郡宮田村地先  
崩壊状況 : 土石流捕捉量 約44,800m<sup>3</sup>(速報値)  
状況 : 8月11日からの大雨により土石  
流が発生したが、黒川第4砂防堰  
堤が土砂及び流木を捕捉。下流に  
おける人家や、観光拠点である  
駒ヶ根高原等への被害を未然に防  
止した。

天竜川水系  
直轄砂防事業

## 黒川流域周辺状況

**土石流発生前 (R2.7撮影)**

**土石流発生直後 (R3.8撮影)**