

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス : http://www.mlit.go.jp
-----	---

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和元年8月28日

改善対策届出番号	577	改善対策開始日	令和元年8月29日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	その他（隔壁取付用パイプ締付ボルト）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	幼児専用車において、運転席と後部座席との間にある隔壁取付用パイプ締付ボルトの位置が不適切なため、急な制動時等に幼児が当該ボルトに接触して負傷するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、隔壁取付用パイプ締付ボルト部に樹脂製カバーを追加する。		
不具合件数	5件	事故の有無	軽傷（裂傷）1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
トヨタ	SKG-XZB60 SPG-XZB60	「トヨタコースター」	XZB60-1000005～XZB60-1000857 平成29年1月31日～平成31年3月11日	405	
	SKG-XZB70 SPG-XZB70		XZB70-1000027～XZB70-1003844 平成29年1月27日～平成31年3月5日	223	
日野	SKG-XZB60M SPG-XZB60M	「日野リエッセII」	XZB60-0010001～XZB60-0010378 平成29年1月26日～平成31年3月11日	189	
	SKG-XZB70M SPG-XZB70M		XZB70-0010034～XZB70-0012931 平成29年1月19日～平成31年3月5日	177	
	(計8型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年1月19日～平成31年3月11日	(計994台)	

【注意事項】 改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。