

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42361
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：令和元年 9月6日

改善対策届出番号	579	改善対策開始日	令和元年 9月6日
届出者の氏名又は名称	株式会社 加藤製作所 取締役社長 加藤 公康 問い合わせ先：プロダクトサポート部 TEL 03-3458-1122		
不具合の部位(部品名)	乗降口 (スライドドア)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンの運転者席スライドドアにおいて、センターローラブラケットのローラの材質が不適切なため、ドア開閉を繰り返すとローラ及びローラ取付けピンが早期に摩耗することがある。そのため、ドアにガタが発生して、最悪の場合、開閉時にドアが脱落するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、センターローラブラケット一式を対策品に交換する。		
不具合件数	159件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
カトウ	YDS-KRC017	「カトウ KR-25H型 ラフター」	KRC017-0053～KRC017-0602 平成28年8月2日～平成31年3月1月	542台	
	YDS-KRC016	「カトウ KR-50H型 ラフター」	KRC016-0052～KRC016-0565 平成28年6月10日～平成31年3月26日	509台	
	YDS-KRC018	「カトウ KR-80H型 ラフター」	KRC018-0053～KRC018-0399 平成29年1月27日～平成31年3月26日	345台	
	YDR-KRC020	「カトウ KRM-13H型 ラフター」	KRC020-0053～KRC020-0325 平成29年10月13日～平成31年4月11日	206台	
	YDS-KRC019	「カトウ KRM-20H型 ラフター」	KRC019-0053～KRC019-0150 平成29年3月2日～平成31年4月4日	91台	
	(計5型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年6月10日～平成31年4月11日	(計1693台)	

【注意事項】改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。