

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42361
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年 9月6日

リコール届出番号	4561	リコール開始日	令和元年 9月6日
届出者の氏名又は名称	株式会社 加藤製作所 取締役社長 加藤 公康 問い合わせ先：プロダクトサポート部 TEL 03-3458-1122		
不具合の部位(部品名)	加速装置 (ストッパボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンのアクセルペダルにおいて、ストッパボルトの衝撃緩衝用ゴムの選定が不適切なため、加水分解により改質し、粘性を帯びるものがある。そのため、アクセルペダルを最大まで踏み込んだ場合、アクセルペダルがストッパボルトに貼り付き、アクセルペダルの戻りが遅れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ストッパボルトを対策品に交換する。		
不具合件数	4件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善措置実施済車には、運転者席ドア開口部のドアストライカー付近に「No.4561」のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カトウ	UDS-KRC011	「カトウ KR-25H型 ラフター」	KRC011-0052～KRC011-1882 平成25年3月26日～平成28年7月29日	1831台	
	WDR-KRC013	「カトウ KRM-13H型 ラフター」	KRC013-0053～KRC013-1522 平成25年10月29日～平成29年8月30日	1441台	
	YDS-KRC017	「カトウ KR-25H型 ラフター」	KRC017-0053～KRC017-0618 平成28年8月2日～令和元年5月14日	556台	
	YDS-KRC016	「カトウ KR-50H型 ラフター」	KRC016-0052～KRC016-0568 平成28年6月10日～令和元年5月10日	515台	
	UDS-KRC012	「カトウ KR-75H型 ラフター」	KRC012-0053～KRC012-0499 平成25年7月16日～平成28年7月26日	447台	
	YDS-KRC018	「カトウ KR-80H型 ラフター」	KRC018-0053～KRC018-0399 平成29年1月27日～平成31年3月26日	347台	
	UDS-KRC014	「カトウ KRM-20H型 ラフター」	KRC014-0051～KRC014-0363 平成26年6月17日～平成28年8月4日	280台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の 台数	備考
	YDR-KRC020	「カトウ KRM-13H 型 ラフター」	KRC020-0053～KRC020-0325 平成 29 年 10 月 13 日～令和元年 5 月 9 日	212 台	
	UDS-KRC015	「カトウ KRM-35H 型 ラフター」	KRC015-0051～KRC015-0241 平成 26 年 10 月 24 日～平成 28 年 8 月 30 日	183 台	
	YDS-KRC019	「カトウ KRM-20H 型 ラフター」	KRC019-0053～KRC019-0154 平成 29 年 3 月 2 日～令和元年 5 月 16 日	93 台	
	(計 10 型式)	(計 7 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 25 年 3 月 26 日～令和元年 5 月 16 日	(計 5905 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。