

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

令和元年9月6日

リコール届出番号	4555	リコール開始日	令和元年9月6日
届出者の氏名又は名称	日立建機株式会社 代表執行役執行役社長 平野 耕太郎	問合せ先：日立建機 品質保証本部 品質保証センター サービス部 Tel：029-832-7109	
不具合の部位（部品名）	①過給機 ②インタークーラ配管		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①シヨベル・ローダの過給機において、コンプレッサ翼車のバランス調整溝の加工が不適切なため、耐久性が不足しているものがある。そのため、当該翼車に亀裂が生じ、そのまま使用を続けると、当該翼車の亀裂が進行し、過給機が破損して、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。 ②シヨベル・ローダのインタークーラ配管において、過給機とインタークーラの振動を吸収するチューブの長さが不適切なため、振動を十分に吸収できないものがある。そのため、振動により過給機に亀裂が生じ、そのまま使用を続けると、過給機が破損して、最悪の場合、走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	①全車両、過給機を対策品に交換する。 ②全車両、インタークーラ配管を対策品に交換する。		
不具合件数	①8件 ②0件	事故の有無	なし
発見の動機	①市場からの情報による。②市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者へ直接電話またはダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者への連絡は、使用者を全て把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車については、キャブのストライカー付近にステッカー（4555）を貼る。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日立	EDR-CFB	「ZX145W-3」	CFB-10010 ～ CFB-10510 平成21年1月1日～平成25年10月1日	159台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年1月1日～平成25年10月1日	(計159台)	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。