

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年10月 3日

|                                  |   |         |            |
|----------------------------------|---|---------|------------|
| リコール届出番号                         | 4572  | リコール開始日 | 令和元年10月 4日 |
| 届出者の氏名又は名称                       | スズキ株式会社<br>代表取締役社長 鈴木 俊宏<br>問い合わせ先：お客様相談室<br>TEL 0120-402-253   |         |            |
| 不具合の部位（部品名）                      | 動力伝達装置(ドライブシャフト)  |         |            |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 左前ドライブシャフトにおいて、焼き入れ処理が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、使用を続けると当該シャフトが折損し、走行できなくなるおそれがある。  |         |            |
| 改善措置の内容                          | 全車両、左前ドライブシャフトを良品に交換する。   |         |            |
| 不具合件数                            | 1件  | 事故の有無   | 無          |
| 発見の動機                            | 市場からの情報による。   |         |            |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4572のステッカーを貼付する。</li> </ul> |         |            |

| 車名  | 型式        | 通称名    | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間                     | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-----------|--------|---|------------|----|
| スズキ | DBA-HA36S | 「アルト」  | HA36S-103176～HA36S-103343<br>平成27年9月2日～平成27年9月18日 | 150        |    |
|     |           |        | HA36S-867221～HA36S-867946<br>平成27年9月2日～平成27年9月17日 | 685        |    |
|     | HBD-HA36V |        | HA36V-110188～HA36V-110616<br>平成27年9月2日～平成27年9月17日 | 77         |    |
| マツダ | DBA-HB36S | 「キャロル」 | HB36S-100294～HB36S-100302<br>平成27年9月3日～平成27年9月17日 | 9          |    |
|     | (計3型式)    | (計2車種) | (製作期間の全体の範囲)<br>平成27年9月2日～平成27年9月18日              | (計921台)    |    |

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。