

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年10月 2日

リコール届出番号	4566	リコール開始日	令和元年10月 2日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	制動装置（乾燥剤再生用エアタンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックのブレーキ作動用エア回路において、乾燥剤再生用エアタンクの耐久性の評価が不十分なため、当該エアタンクに亀裂が発生しエアが漏れるものがある。そのため、エア漏れ音がしたり警報ブザーが作動し、そのまま使用を続けると、ブレーキの効きが悪くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該エアタンクを対策品に交換する。		
不具合件数	25件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4566のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2PG-FH1AGA	「日野 プロフィア」	FH1AG-100015～FH1AG-100299 平成29年6月28日～令和元年7月23日	83	
	2KG-FN1AGA		FN1AG-100626～FN1AG-101041 平成30年10月19日～令和元年5月17日	5	
	2PG-FN1AJA		FN1AJ-100149～FN1AJ-101099 平成29年10月24日～令和元年7月9日	9	
	2PG-FQ1AJG		FQ1AJ-100015～FQ1AJ-100766 平成29年8月24日～令和元年8月2日	63	
	2PG-FR1AGA		FR1AG-100015～FR1AG-100120 平成29年8月4日～令和元年7月31日	74	
	2DG-FR1AJA 2PG-FR1AJG		FR1AJ-100038～FR1AJ-100740 平成29年8月24日～令和元年7月1日	55	
	2PG-FS1AGA		FS1AG-100015～FS1AG-102975 平成29年6月6日～令和元年7月31日	2,862	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	2PG-FS1AJA	「日野 プロフィア」	FS1AJ-100015～FS1AJ-100873 平成 29 年 6 月 20 日～令和元年 7 月 29 日	304	
	2KG-FS1EGA		FS1EG-100015～FS1EG-100810 平成 29 年 6 月 14 日～令和元年 7 月 31 日	763	
	2DG-FS1EJA 2KG-FS1EJA		FS1EJ-100016～FS1EJ-100496 平成 29 年 6 月 26 日～令和元年 7 月 19 日	190	
	2PG-FW1AHG		FW1AH-104179～FW1AH-107502 平成 30 年 3 月 13 日～平成 30 年 11 月 2 日	6	
	2PG-FW1AJG		FW1AJ-100089～FW1AJ-100095 平成 30 年 3 月 13 日～平成 30 年 3 月 27 日	2	
	(計 14 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 29 年 6 月 6 日～令和元年 8 月 2 日	(計 4,416 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。