#### 少数台数のリコール届出の公表について (令和元年9月分)

リコール対象が少数である 1 0 0 台未満の届出について、令和元年 9 月は 1 3 件の届出がありましたので、公表します。

#### 1. 届出者:ポルシェジャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間	
9月2日	外	車 名:ポルシェ	2	平成30年9月13日~	
	2906	型 式: ABA-991J4		平成30年9月18日	
		通称名:911 Carrera T			
不具合の部位等	ドアスピーカーホールカバーにおいて、製造時の部品リストが不適切なため、当該				
	カバーが組み付けられていないものがある。そのため、側面衝突時にドア内部のエア				
	バッグセンサーが正しく作動せず、最悪の場合、サイドエアバッグが作動しないおそ				
	れがある。				

# 2. 届出者:キャタピラージャパン合同会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間		
9月4日	外	車 名:キャタピラー	77	平成29年9月25日~		
	2904	型 式:YDS-J3R 他		平成30年8月21日		
		通称名:938M 他				
不具合の部位等	ショイ	ショベル・ローダのブレーキペダルにおいて、制動灯スイッチのバネを成型する治				
	具の設定	具の設定が不適切なため、バネの内径が小さいものがある。そのため、当該バネに過				
	度な負荷がかかり、最悪の場合、当該バネが破損して、制動灯が消灯しなくなるおそ					
	れがある	5.				

### 3. 届出者:フォルクスワーゲングループジャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間	
9月4日	外	車 名:ベントレー	69	平成30年8月18日~	
	2911	型 式: ABA-BCDDB		令和元年5月30日	
		通称名:コンチネンタル GT			
不具合の部位等	電動パワーステアリング装置において、電気配線の配策が不適切なため、当該配				
	線がサスペンションフレームとアンダーパネルの間に挟まれているものがある。その				
	ため、走行時の振動等で被覆が削れ、サスペンションフレームに短絡することで警告				
	灯が点灯し、ステアリングのアシスト機能が失われ、最悪の場合、火災に至るおそれ				
	がある。				

#### 4. 届出者:ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
9月4日	外	車 名:ランドローバー	30	平成30年11月27日~
	2912	型 式:LDA-LY2NA		平成31年1月16日
		通称名:レンジローバーヴェラール		
不具合の部位等	パワートレーンコントロールユニットにおいて、プログラムの仕様指示が不適切な			
	ため、記	呉ったプログラムが搭載されている。	そのため、	SCR監視機能が正しく働か
	ず、アイ	イドルストップが機能しない、及び、技	非出ガスカ	が基準を満足しなくなるおそれ
	がある。			

# 5. 届出者:ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
9月4日	外	車 名:ランドローバー	14	平成28年11月11日~
	2913	型 式:CBA-LV2A		平成29年3月24日
		通称名:レンジローバー Evoque		
不具合の部位等	パワートレーンコントロールユニットにおいて、プログラムの仕様指示が不適切な			
	ため、誤ったプログラムが搭載されている。そのため、触媒の温度上昇が遅くなり、			
	排出ガスが基準を満足しなくなる、及び、燃費が悪化するおそれがある。			

### 6. 届出者:ニコル・レーシング・ジャパン合同会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間	
9月4日	外	車 名:BMWアルピナ	2	平成31年2月12日~	
	2914	型 式: ABA-3R30		平成31年3月25日	
		通称名:B3S ビ・ターボ ツーリング			
不具合の部位等	左右テールライトのボディへの取付ナットにおいて、製造時の洗浄処理が不十分な				
	ため、切削オイルが完全に除去されていないものがある。そのため、残留した当該オ				
	イルによりテールライト取付部が劣化し破損して、当該テールライトががたつくおそ				
	れがある	5.			

# 7. 届出者:いすゞ自動車株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製 作 期 間	
9月5日	4560	車 名:いすゞ	16	平成28年1月13日~	
		型 式: QFG-CYJ78B 他		平成30年11月14日	
		通称名:ギガ			
不具合の部位等	圧縮天然ガス(CNG)を燃料とする大型トラックにおいて、主止弁を取り付けてい				
	るブラケットの剛性が不足しているため、また、ガス容器の組み付け指示が不適切なた				
	め、燃料パイプに亀裂が生じるものがある。そのため、走行振動等により亀裂が進展し、				
	燃料が湯	燃料が漏れるおそれがある。			

## 8. 届出者:McLaren Automotive Asia Pte Ltd

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間	
9月17日	外	車 名:マクラーレン	26	平成30年12月20日~	
	2915	型 式: ABA-P15S		令和元年6月27日	
		通称名:マクラーレン Senna			
不具合の部位等	エンジンハーネスの配策が不適切なため、エンジンハーネスとリンクパイプのヒート				
	シールドが接触しているものがある。そのため、車両振動によりエンジンハーネスが損				
	傷し、警告灯が点灯して、最悪の場合、走行中にエンストする、または、触媒が過熱さ				
	れて火災に至るおそれがある。				

### 9. 届出者:株式会社加藤製作所

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間	
9月20日	4568	車 名:カトウ	46	平成27年10月14日~	
		型 式: KA5160 他		平成30年5月11日	
		通称名:一			
不具合の部位等	クレーン用台車のステアリング・ナックルにおいて、鋳型の図面指示が不適切な				
	ため、	ため、当該ナックルの上部の厚さが不足しているものがある。そのため、長期間使			
	用を続けると、ナックル上部に亀裂が発生し、最悪の場合、正常な操舵ができなく				
	なるおろ	なるおそれがある。			

### 10. 届出者:エム・エス・ケー農業機械株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間	
9月24日	外	車 名:フェント	1	平成29年11月27日	
	2916	型 式:不明			
		通称名:F1050VARIO S4			
不具合の部位等	農耕トラクタの駐車ブレーキにおいて、オーバーフローバルブのエア圧力の設定				
	が不適切なため、駐車ブレーキを解除するためのエア圧力が不足しているものがあ				
	る。その	る。そのため、駐車ブレーキが解除されず、駐車ブレーキを引きずるおそれがある。			

## 11. 届出者: Piaggio Group Japan 株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間
9月24日	外	車 名:アプリリア	42	平成25年5月9日~
	2924	型 式: ZD4RA		平成26年9月24日
		通称名:Shiver 750ABS		
不具合の部位等	フロントブレーキにおいて、マスターシリンダーの設計が不適切なため、ブレー			
	キレバーの遊びが少ないものがある。そのため、ブレーキレバーを操作しない状態			
	でも徐々にブレーキが効いてしまうおそれがある。			

### 12. 届出者:メルセデス・ベンツ日本株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	輸入期間	
9月26日	外	車 名:メルセデス・ベンツ	2	平成30年8月16日~	
	2926	型 式:DAA-222058 他		平成30年9月12日	
		通称名:S450 他			
不具合の部位等	内装のピラーカバーにおいて、製造時の取付け指示が不適切なため、ピラーへ確				
	実に固定されていないものがある。そのため、衝突等によりサイドエアバッグが作				
	動した	祭にピラーカバーが外れ、最悪の場合	合、乗員7	が負傷するおそれがある。	

#### 13. 届出者:日本車輌製造株式会社

届出日	届出番号	車名、型式、通称名等	対象台数	製作期間					
9月30日	4574	車 名:日車	38	平成15年11月3日~					
		型 式:ATL123LNG		平成19年9月21日					
		通称名:12.3ton LNG タンクセミトレーラ							
不具合の部位等	LNGタンクセミトレーラの加圧蒸発器において、車体への取付構造が不適切な								
	ため、走行時の振動等により加圧蒸発器の周囲枠に亀裂が生じるものがある。その								
	ため、そのままの状態で使用を続けると、加圧蒸発器が脱落し、最悪の場合、他の								
	交通を妨げるおそれがある。								

### 【参考】

# ●令和元年9月のリコール届出総件数

		内 訳		
		対象数 100 台以上	対象台数 100 台未満	
国産車	15(-1)	1 2 (+ 3)	3 (-4)	
輸入車	26(+12)	16(+4)	10(+8)	
計	4 1 (+ 1 1)	28(+7)	1 3 (+ 3)	

※ ( )内は、対前年同月比

## ●リコール届出件数及び対象台数(令和元年度)

<速報値>

	届出件数			対 象 台 数		
	国産車	輸入車	合 計	国産車	輸入車	合 計
4	30 (+11)	23 (+8)	53 (+19)	4, 894, 225 (+4, 646, 210)	77, 234 (+67, 120)	4, 971, 459 (+4, 713, 330)
5	11 (-5)	$18(\pm 0)$	29 (-5)	95, 608 (-207, 619)	30, 418 (-49, 542)	126, 026 (-257, 161)
6	20 (-2)	19 (+8)	39 (+6)	1, 408, 643 (+1, 068, 517)	63, 757 (-78, 180)	1, 472, 400 (+990, 337)
7	$15(\pm 0)$	15 (-4)	30 (-4)	143, 548 (+102, 098)	24, 681 (-187, 850)	168, 229 (-85, 752)
8	13 (-1)	13 (+2)	26 (+1)	221, 768 (-71, 739)	183, 262 (+125, 251)	405, 030 (+53, 512)
9	15 (-1)	26 (+12)	41 (+11)	702, 029 (-207, 931)	100, 233 (+84, 236)	802, 262 (-123, 695)
小計	104 (+2)	114 (+26)	218 (+28)	7, 465, 821 (+5, 329, 536)	479, 585 (-38, 965)	7, 945, 406 (+5, 290, 571)

※ ( )内は、対前年同月比