

令和元年10月17日
自動車局 審査・リコール課

本田技研工業株式会社によるリアキャリアの自主改善について

本田技研工業株式会社から、後付け部品として販売した「モンキー125 専用リアキャリア」において不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和元年10月18日（金）
不具合の内容	後付け部品として販売したリアキャリアの強度が不足しているため、リアキャリアに荷物を積んだ状態で走行すると、走行振動によりパイプの溶接部に亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると亀裂が進行し、破断して、最悪の場合、リアキャリアが脱落するおそれがある。
改善の内容	全車両、当該リアキャリアを取り外す。なお、費用については、返金する。
クレームの件数	4件
事故の有無	無し
自動車使用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・販売店等を通じて使用者が判明したものは、ダイレクトメール等で通知する。・本田技研工業株式会社のインターネットホームページに自主改善情報を掲載する。・自動車分解整備業者：日整連発行の機関誌に掲載する。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象製品の 出荷期間	自主改善 対象数	備考
リアキャリア	08L70-K0F-J00	平成30年6月11日～ 令和元年6月25日	2,707個	ホンダ モンキー125用
		合計	2,707個	

問い合わせ先

本田技研工業株式会社 お客様相談センター

TEL：0120-086819

受付時間：9：00～12：00、13：00～17：00