

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年10月17日

リコール届出番号	4575	リコール開始日	令和元年10月17日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 中村 知美 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	制動装置(ブレーキホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブレーキホースにおいて、ブレーキ圧に対する耐久性評価が不十分なため、ホース接続金具加締め部のシール性が不足しているものがある。そのため、ブレーキフルードがホース外層と内層の間に浸潤し、ブレーキホースが膨らむおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキホースを対策品に交換する。		
不具合件数	80件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4575のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-GK6	「インプレッサ」	GK6-002001 ~ GK6-006836 平成28年10月24日 ~ 平成30年2月7日	3,432	
	DBA-GK7		GK7-002001 ~ GK7-009809 平成28年10月24日 ~ 平成30年3月20日	5,947	
	DBA-GT6		GT6-002001 ~ GT6-032366 平成28年10月3日 ~ 平成30年2月8日	10,843	
	DBA-GT7	「インプレッサ」 「XV」	GT7-002001 ~ GT7-063916 平成28年10月3日 ~ 平成30年3月22日	38,642	
	(4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年10月3日~平成30年3月22日	(計58,864台)	