


改善箇所説明図

後付け部品プッシュスタートスイッチ
ガソリン車用 (MS422-00003)

後付け部品プッシュスタートスイッチ
ハイブリッド車用 (MS422-00004)



基準不適合発生箇所

注意: は交換部品を示す。

後付け部品のプッシュスタートスイッチにおいて、ガソリン車用とハイブリッド車用が誤って入れ替わって出荷されたものがある。ガソリン車にハイブリッド車用を装着した場合、保安基準を満足しない。

改善の内容

点検の上、異なるものが装着されている場合は正規品に交換する。