

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 元年10月17日

リコール届出番号	4581	リコール開始日	令和 元年10月18日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253
不具合の部位(部品名)	燃料供給装置(インジェクタ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料装置において、インジェクタの内部構造が不適切なため、燃料噴射量が増加側に变化するものがある。そのため、排出ガス中のCO(一酸化炭素)排出量が増加し、保安基準(排出ガスの基準)に適合しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、インジェクタを対策品と交換する。		
不具合の件数	無し	事故の有無	無し
発見の動機	取引先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、車わく(車台番号打刻位置付近)にNo.4581のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	2BL-CP52A	「スカイウェイブ」	CP52A-102750～CP52A-102955 平成29年7月10日～平成30年4月2日	206	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年7月10日～平成30年4月2日	(計206台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。