

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年10月31日

リコール届出番号	4598	リコール開始日	令和元年11月1日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 代表執行役 加藤 隆雄 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	電気装置(エンジンコントロールハーネス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	過給機付きエンジン車のエンジンコントロールハーネスにおいて、配索が不適切なため、走行時の振動で当該ハーネスがインタークーラーのケースと接触することがある。そのため、当該ハーネス内の電線の被覆が削られて短絡し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールハーネスとエンジンブローバイホースを共締めする。なお、ハーネスを確認し損傷している場合は、補修または新品と交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 4598のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	4AA-B35W	「eK」	B35W-0000202～B35W-0004265 平成31年3月13日～令和元年7月22日	2,041台	過給機付 エンジン車
	4AA-B38W		B38W-0000204～B38W-0002101 平成31年3月13日～令和元年7月19日	1,108台	
ニッサン	4AA-B45W	「DAYZ」	B45W-0000201～B45W-0006939 平成31年3月13日～令和元年7月23日	4,399台	
	4AA-B48W		B48W-0000201～B48W-0001385 平成31年3月13日～令和元年7月19日	827台	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年3月13日～令和元年7月23日	(計8,375台)	