

令和元年10月31日
自動車局 審査・リコール課日産自動車株式会社および三菱自動車工業株式会社による
盗難防止用ホイールロックナットの自主改善について

日産自動車株式会社および三菱自動車工業株式会社から、後付け用品として販売した盗難防止用ホイールロックナットにおいて、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善（自主回収）を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

| | |
|--------------------|--|
| 自主改善開始日 | 令和元年11月1日（金） |
| 不具合の内容 | 販売店装着オプションとして販売した盗難防止用ホイールロックナットにおいて、2WD仕様車のリヤハブボルトに対して、ロックナットのねじ深さ検証が不十分なため、ハブボルト先端とロックナット底部が干渉する場合がある。そのため、ロックナット装着時に、ロックナットが破損するおそれがある。 |
| 自主改善の内容 | 日産：ホイールロックナットを対策品に交換する。 三菱：ホイールロックナットを回収したうえで部品代を返金し、通常のホイールナットに戻す。 |
| 不具合件数 | 日産：1件 三菱：3件 |
| 事故の有無 | 無 |
| 自動車使用者等に周知させるための措置 | 各社ホームページに自主改善情報を掲載する。 |

| 対象製品名 | 品番 | 自主改善対象部品の出荷期間 | 自主改善対象数 | 備考 |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--|
| 日産自動車株式会社 ホイールロックセット 袋ナットタイプ | D0224-T1510 | 平成31年3月 ～令和元年5月 | 316セット (1セット4個) | ニッサン DAYZ 2WD仕様車 適用車種 5BA-B43W、5AA-B44W、4AA-B45W |
| 三菱自動車株式会社 ホイールロックナット (マックガード製) テーパーナットタイプ | MZ556521 | 平成31年3月 ～令和元年5月 | 15セット (1セット4個) | 三菱 eK 2WD仕様車 適用車種 5BA-B33W、5AA-B34W、4AA-B35W |
| 計 2製品 | 計 2品番 | | 計 331セット | |

【問い合わせ先】

日産自動車株式会社 お客様相談室

TEL：0120-315-232 受付時間：9時～17時（年末年始を除く）

三菱自動車工業株式会社 お客様相談センター

TEL：0120-324-860 受付時間：9時～17時（土、日：9時～12時、13時～17時）

国土交通省自動車局審査・リコール課
リコール監理室 加藤・通事
電話 03-5253-8111(代表)(内線42361)