

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和元年11月15日

リコール届出番号	4604	リコール開始日	令和元年11月15日
届出者の氏名又は名称	株式会社ショーシン 代表取締役 山岸 由子 <div style="text-align: right;">( 問い合わせ先:品質保証部 TEL:026-245-1611 )</div>		
不具合の部位(部品名)	電気装置(スパークプラグ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農業用薬剤散布車の原動機上部の防水構造が不適切なため、洗車時の水等がプラグホールに浸入することがある。そのため、スパークプラグが洗車時の水等により急冷され、最悪の場合、当該プラグの絶縁体が割れてスパークミスが生じ、エンジン回転が不安定となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、防水カバーを取り付ける。また、スパークプラグを点検し、損傷がある場合はスパークプラグを新品に交換する。		
不具合件数	4 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者 : ダイレクトメール若しくは電話で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者 : 使用者を全て把握しているため、周知の措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、車台番号が記載されている型式銘板の右横側に、ステッカー(No. 4604)を貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
昭信	EBT-J4	「3S-VE642」	J4-010001~J4-010039 平成 28 年 1 月 27 日~平成 28 年 7 月 19 日	39 台	
			J4-011001~J4-011102 平成 28 年 7 月 19 日~令和元年 7 月 10 日	102 台	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 28 年 1 月 27 日~令和元年 7 月 10 日	(計 141 台)	