

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年11月21日

リコール届出番号	4602	リコール開始日	令和元年11月22日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	原動機（補機ベルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジン補機ベルトの構造が不適切なため、当該ベルトの耐久性が不足しているものがある。そのため、ベルトの共振により当該ベルトが破断し、オルタネータやウォーターポンプが停止して警告灯が点灯し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン補機ベルトを対策品に交換する。		
不具合件数	7件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4602のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MK32S	「スペーシア」	MK32S-170369～MK32S-176191 平成26年2月5日～平成26年3月4日	3,505	エネチャージ仕様車が対象
			MK32S-469976～MK32S-470480 平成26年2月5日～平成26年3月4日	226	
			MK32S-527079～MK32S-529612 平成26年2月5日～平成26年3月4日	1,474	
			MK32S-851017～MK32S-852385 平成26年2月4日～平成26年3月4日	682	
マツダ	DBA-MM32S	「フレア ワゴン」	MM32S-110831～MM32S-111929 平成26年2月5日～平成26年3月4日	664	
			MM32S-502418～MM32S-502781 平成26年2月5日～平成26年3月4日	216	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	DBA-MM32S	「フレア ワゴン」	MM32S-831723～MM32S-831976 平成26年2月5日～平成26年3月4日	134	エネチャージ 仕様車が対象
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年2月4日～平成26年3月4日	(計6,901台)	

(備考) 本届出は、平成30年11月15日付け届出番号「4372」にてリコール届出を行ったものであるが、対象車両の選定に一部誤りがあったため、対象車両を追加するものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。