

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年11月21日

リコール届出番号	4605	リコール開始日	令和元年11月22日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	制動装置（ブレーキホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪ブレーキにおいて、ブレーキホースの長さが不適切なため、ブレーキホースに引張力が発生し、ホース内部に亀裂が発生することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が広がり、ブレーキ液が漏れて警告灯が点灯し、最悪の場合、制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキホース取付けブラケットを追加し、ブレーキホースを対策品と交換する。		
不具合件数	106件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4605のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MK21S	「パレット」	MK21S-100047～MK21S-167471 平成20年1月9日～平成21年8月24日	65,952	
			MK21S-180002～MK21S-209413 平成21年8月18日～平成22年7月26日	28,981	
			MK21S-220001～MK21S-266537 平成22年7月24日～平成24年6月6日	46,070	
			MK21S-270001～MK21S-284775 平成24年6月5日～平成25年2月26日	14,696	
			MK21S-340015～MK21S-375749 平成21年8月18日～平成22年7月24日	35,330	
			MK21S-380001～MK21S-424268 平成22年7月26日～平成24年6月5日	43,908	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考			
スズキ	DBA-MK21S	「パレット」	MK21S-430001～MK21S-444630 平成24年6月5日～平成25年2月25日	14,554				
			MK21S-710006～MK21S-712478 平成24年6月25日～平成25年2月22日	2,456				
			MK21S-720001～MK21S-723547 平成22年7月26日～平成24年6月4日	3,524				
			MK21S-730001～MK21S-730464 平成24年6月5日～平成25年2月21日	459				
			MK21S-810003～MK21S-810230 平成24年6月5日～平成25年2月21日	225				
			MK21S-950007～MK21S-967594 平成22年7月26日～平成24年6月5日	17,460				
			MK21S-970001～MK21S-972984 平成24年6月5日～平成25年2月26日	2,978				
	CBA-MK21S	「パレット」	MK21S-500015～MK21S-503109 平成20年1月11日～平成21年8月7日	2,987				
			MK21S-510001～MK21S-510138 平成21年8月18日～平成22年4月23日	135				
			MK21S-550006～MK21S-550196 平成21年8月19日～平成22年4月9日	185				
			MK21S-600066～MK21S-639494 平成20年1月9日～平成21年8月24日	38,585				
			MK21S-650002～MK21S-650940 平成22年7月26日～平成24年6月4日	925				
			MK21S-660001～MK21S-660197 平成24年6月5日～平成25年2月22日	194				
			MK21S-820030～MK21S-834211 平成21年9月1日～平成22年7月24日	14,029				
			MK21S-840001～MK21S-843551 平成22年7月26日～平成24年6月4日	3,502				
			MK21S-850001～MK21S-850893 平成24年6月5日～平成25年2月22日	887				
			ニッサン	DBA-ML21S	「ルークス」	ML21S-100004～ML21S-111234 平成21年11月2日～平成22年7月26日	11,231	
						ML21S-120001～ML21S-150260 平成22年8月2日～平成24年6月1日	30,260	
ML21S-160001～ML21S-166228 平成24年6月5日～平成25年2月25日	6,228							
ML21S-290002～ML21S-294918 平成24年6月25日～平成25年2月22日	4,917							
ML21S-500005～ML21S-523267 平成21年11月2日～平成22年7月27日	23,263							

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-ML21S	「ルークス」	ML21S-530001～ML21S-578978 平成22年8月2日～平成24年6月1日	48,978	
			ML21S-590001～ML21S-606949 平成24年6月5日～平成25年2月25日	16,949	
			ML21S-940002～ML21S-942838 平成24年6月5日～平成25年2月22日	2,837	
			ML21S-950001～ML21S-964899 平成22年8月2日～平成24年5月31日	14,899	
			ML21S-970001～ML21S-974459 平成24年6月5日～平成25年2月22日	4,459	
	CBA-ML21S		ML21S-800015～ML21S-805520 平成21年11月2日～平成22年7月26日	5,506	
			ML21S-810001～ML21S-812783 平成22年8月2日～平成24年6月1日	2,783	
			ML21S-820001～ML21S-821084 平成24年6月5日～平成25年2月22日	1,084	
マツダ	DBA-MM21S	「フレア ワゴン」	MM21S-100001～MM21S-101887 平成24年6月5日～平成25年2月22日	1,887	
			MM21S-500001～MM21S-500309 平成24年6月5日～平成25年2月22日	309	
			MM21S-700001～MM21S-703580 平成24年6月25日～平成25年2月25日	3,580	
	CBA-MM21S		MM21S-400001～MM21S-400124 平成24年6月5日～平成25年2月22日	124	
	(計6型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年1月9日～平成25年2月26日	(計517,316台)	

(備考) 本届出は、平成28年4月7日付け届出番号「3787」のリコールにおける対象範囲以外の車両に同種不具合が発生しました。このため、対象範囲と改善措置の内容を見直し、リコールを実施するものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。