

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年11月19日

リコール届出番号	4607	リコール開始日	令和元年11月20日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	電気装置（クラッチスイッチ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型バスのクラッチスイッチにおいて、車両への取付角度が不適切なため、可動接点用シャフトとリターンスプリングが擦れて発生する摩耗粉が接点の表面に付着することがある。そのため、クラッチをつないだ際に導通不良となり、補助制動装置が作動しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クラッチスイッチを対策品に交換する。		
不具合件数	142件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に、No.4607のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	BJG-RU1ASAR	「日野セガ」	RU1ASA-40011～RU1ASA-40045 平成20年6月10日～平成22年7月16日	35	
	LJG-RU1ASBR QQG-RU1ASBR		RU1ASB-40011～RU1ASB-40079 平成23年10月25日～平成29年7月18日	69	
	QRG-RU1ASCA QTG-RU1ASCA		RU1ASC-40011～RU1ASC-42669 平成24年5月9日～平成29年7月26日	2,658	
	2TG-RU1ASDA		RU1ASD-40011～RU1ASD-41145 平成29年8月9日～令和元年7月26日	1,006	
	ADG-RU1ESAA PKG-RU1ESAA		RU1ESA-40011～RU1ESA-42710 平成17年8月26日～平成22年8月16日	2,682	
	LKG-RU1ESBA QPG-RU1ESBA QRG-RU1ESBA		RU1ESB-40011～RU1ESB-42398 平成22年7月15日～平成29年7月28日	2,384	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	2RG-RU1ESDA	「日野セガ」	RU1ESD-40011～RU1ESD-40680 平成29年7月18日～令和元年7月29日	580	
	ADG-RU8JHAA BDG-RU8JHAA		RU8JHA-40011～RU8JHA-40421 平成18年2月13日～平成22年8月18日	410	
	LDG-RU8JHBA SDG-RU8JHBA		RU8JHB-40011～RU8JHB-40699 平成22年9月6日～平成29年7月31日	687	
	(計16型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年8月26日～令和元年7月29日	(計10,511台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。