

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL. 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和元年11月28日

リコール届出番号	4618	リコール開始日	令和元年11月28日
届出者の氏名または名称	ヤンマーアグリ株式会社 代表取締役社長 北岡 裕章 [問合せ先 : 品質保証部 TEL. 06-6376-6347]		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置 (静油圧変速機)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	刈取脱穀作業車の静油圧変速機において、HSTレバーの防水構造が不適切なため、HSTレバー摺動部に水が浸入し、錆が発生するものがある。そのため、当該レバーの摺動抵抗が大きくなり、最悪の場合、主変速レバーを中立位置に操作してもHSTレバーが中立位置に戻らず、走行停止しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、HSTレバーアッセンブリ及びリンクロッドを対策品に交換する。一部の車両については、直進リンクをリンクロッドに対応した対策品に交換する。		
不具合件数	8件	事故の有無	物損3件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者: ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、機体右側面下部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に No. 4618のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	-	「YH440」	YMJL0002CFF310001~YMJL0002KHF310744 平成27年9月8日~令和元年9月19日	729	
ヤンマー	-	「YH448」	YMJL0003LFF410001~YMJL0003CHF411676 平成27年9月2日~令和元年9月19日	1,668	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年9月2日~令和元年9月19日	(計2,397台)	