

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年11月28日

リコール届出番号	4612	リコール開始日	令和元年11月28日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 中村 知美 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	ブローバイガス還元装置(PCVバルブ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ブローバイガス還元装置において、PCVバルブの材質が不適切なため、クランクケース接続部の耐久性が不足しているものがある。そのため、当該接続部の破損により燃焼室にエンジンオイルが浸入し燃焼、マフラーから多量の白煙が発生して、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、PCVバルブを対策品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4612のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	5AA-GTE	「XV」	GTE-002017 ~ GTE-002741 平成30年9月12日 ~ 平成30年10月16日	516	
	5AA-SKE	「フォレスター」	SKE-002027 ~ SKE-006183 平成30年8月24日 ~ 平成30年10月17日	4,041	
	5BA-SK9		SK9-002033 ~ SK9-012371 平成30年7月3日 ~ 平成30年10月22日	9,876	
	(3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年7月3日~平成30年10月22日	(計14,433台)	

(備考)

本件は、令和元年10月17日付け届出番号「4576」にて届出を行ったものですが、新たに対象となる車両が判明したため、対象車両を追加して届出を行うものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。