

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年11月28日

リコール届出番号	4611	リコール開始日	令和元年11月28日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 中村 知美 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	緩衝装置(リヤコイルスプリング)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤサスペンションのコイルスプリングにおいて、鋼材と塗装仕様の組合せが不適切なため、コイルスプリング下部とショックアブソーバーのスプリングシート部に石等が噛みこんで塗膜が損傷すると、コイルスプリングが腐食することがある。そのため、腐食が進行し、最悪の場合、コイルスプリングが折損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、リヤコイルスプリングを点検し、該当するものはリヤコイルスプリングを対策品に交換する。		
不具合件数	374件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4611のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-SJ5	「フォレスター」	SJ5-012235 ～SJ5-068147 平成 25 年 3 月 25 日～平成 27 年 10 月 20 日	49,162	
	DBA-SJG		SJG-007986 ～SJG-028954 平成 25 年 3 月 25 日～平成 27 年 10 月 20 日	17,446	
	(2 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 3 月 25 日～平成 27 年 10 月 20 日	(計 66,608 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。