

連絡先：国土交通省 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 電話番号：03-5253-8111 内線42361  
 国土交通省ホームページアドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年12月10日

リコール届出番号	4623	リコール開始日	令和元年12月11日
届出者の氏名又は名称	三菱ロジスネクスト株式会社 代表取締役社長 御子神 隆 問い合わせ先：品質統括室 TEL 075-956-8643		
不具合の部位（部品名）	電気装置（トランス）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バッテリー式フォークリフトの充電用トランスにおいて、取付部材の強度が不足しているため路面からの振動により取付部材が変形又は折損することがある。そのため、そのまま使用を続けると、トランスが脱落し、最悪の場合、トランスとバッテリーケーブルの間に短絡が起こり、車両火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、補強ブラケットを追加し、取付ボルト及び取付ワッシャを対策品に交換する。なお、取付部材に変形又は折損が見られる場合は、トランスを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：直接訪問、或いは電話等により通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：使用者を全て把握しているので、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側にNo.4623のステッカーを貼付ける。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニチユ	244AA	「トランサー」	244AA-0101～244AA-0993 平成16年12月16日～平成28年1月8日	6	
	254AA		254AA-0113～254AA-0389 平成19年6月1日～平成30年2月14日	5	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年12月16日～平成30年2月14日	(計11台)	

【注意事項】

- ・リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
- ・本件は、平成31年1月16日にリコール届出番号4408にて届出を行ったものですが、対象車両に漏れがあることが判明したため、追加届出を行うものです。