

改善箇所説明図



品番（型式）記載箇所

品番表記	VREC-DS600
------	------------

後付用品として販売した carrozzzeria ドライブレコーダーにおいて、制御プログラムが不適切なため、特定のタイミングで電源を落とした場合、録画機能が停止するおそれがある。

改善内容

ソフトウェアのバージョンを確認し、対象の場合は、制御プログラムを対策プログラムに書き換える。または、更新プログラムを配信等し、使用者自身でインストールを実施して、対策プログラムに書き換える。

■未対策品

以下の場合には自主改善対象製品となります



接続したナビゲーションでドライブレコーダーのバージョンが下記の場合、自主改善対象になります。

バージョン VREC-20180608
VREC-20190311

■対策済み識別

以下の場合には自主改善対象外製品となります



接続したナビゲーションでドライブレコーダーのバージョンが「20190920」の場合、対策済みになります。

バージョン VREC-20190920