

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和 2年 3月 17日

リコール届出番号	4691	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253
不具合の部位（部品名）	その他の装置（車線逸脱警報装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車線逸脱警報装置において、車線逸脱抑制機能の制御プログラムが不適切なため、運転者が車線逸脱警報をOFFにすると車線逸脱抑制機能が作動している状態で車線を逸脱した場合に警報が作動せず、道路運送車両法の保安基準第11条（かじ取り装置の基準）に適合しない。		
改善措置の内容	全車両、車線逸脱抑制機能の制御プログラムを対策プログラムに書き換えるとともに、取扱説明書に記載のある車線逸脱警報の作動条件を訂正する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	独立行政法人自動車技術総合機構からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4691のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	4AA-MR52S	「ハスラー」	MR52S-100112～MR52S-104104 令和元年12月26日～令和2年3月5日	2,971	
マツダ	4AA-MS52S	「フレア クロスオーバー」	MS52S-100002～MS52S-100123 令和2年1月29日～令和2年3月5日	122	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年12月26日～令和2年3月5日	(計3,093台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。