

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年4月2日

リコール届出番号	4724	リコール開始日	令和2年4月3日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	排出ガス発散防止装置（尿素水ホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックの排出ガス発散防止装置において、尿素水ホースの耐熱性が不足しているため、DPD（粒子状物質除去装置）の熱により当該ホースが熱変形し破損するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、尿素水が漏れ、排出ガス中の窒素酸化物（NOx）の排出値が基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、尿素水ホースを対策品に交換する。		
不具合件数	48件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4724のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2KG-CVR60C	「ギガ」	CVR60C-7000002～CVR60C-7000064 平成29年9月29日～令和元年9月16日	62	
	2KG-CVR77C 2PG-CVR77C		CVR77C-7000002～CVR77C-7000008 平成29年7月7日～令和元年7月29日	7	
	2KG-CXE60C		CXE60C-7000005～CXE60C-7000007 平成30年6月18日～平成30年7月2日	3	
	2KG-CXE77C 2PG-CXE77C		CXE77C-7000001～CXE77C-7000052 平成29年8月7日～令和元年9月14日	52	
	2KG-CXG60CT		CXG60CT-7000001～CXG60CT-7000003 平成30年8月29日～令和元年5月7日	3	
	2KG-CXG77C 2PG-CXG77C		CXG77C-7000001～CXG77C-7000052 平成29年11月7日～令和元年7月25日	52	
	2KG-CXM60CT		CXM60CT-7000001～CXM60CT-7000058 平成29年10月19日～令和元年9月14日	57	
	2KG-CXM77C 2PG-CXM77C		CXM77C-7000001～CXM77C-7000007 平成30年2月2日～令和元年9月10日	7	
	2KG-CXY77CJ 2PG-CXY77CJ		CXY77CJ-7000001～CXY77CJ-7000075 平成29年7月10日～令和元年9月11日	75	
	2KG-CXZ60CT		CXZ60CT-7000003～CXZ60CT-7000287 平成29年7月10日～令和元年9月17日	285	
	2KG-CXZ77CT 2PG-CXZ77CT		CXZ77CT-7000004～CXZ77CT-7003304 平成29年5月30日～令和元年9月18日	3,299	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	2KG-CYE60CM	「ギガ」	CYE60CM-7000001～CYE60CM-7000212 平成29年7月19日～令和元年9月13日	210	
	2PG-CYE77CZ		CYE77CZ-7000003～CYE77CZ-7000014 平成29年6月15日～平成31年2月8日	12	
	2KG-CYG60CM		CYG60CM-7000004～CYG60CM-7000327 平成29年7月10日～令和元年9月18日	321	
	2KG-CYH77C 2PG-CYH77C		CYH77C-7000001～CYH77C-7000253 平成29年6月13日～令和元年9月13日	252	
	2KG-CYJ77C 2KG-CYJ77CA 2PG-CYJ77C 2PG-CYJ77CA		CYJ77C-7000019～CYJ77C-7009884 平成29年6月13日～令和元年9月18日	9,846	
	2PG-CYJ77CL		CYJ77CL-7000001～CYJ77CL-7000014 平成29年10月17日～平成31年4月8日	14	
	2DG-CYJ77CW		CYJ77CW-7000002～CYJ77CW-7000034 平成30年7月27日～令和元年9月16日	32	
	2KG-CYJ77CZ 2PG-CYJ77CZ		CYJ77CZ-7000001～CYJ77CZ-7000069 平成29年10月23日～令和元年9月13日	69	
	2KG-CYL60C		CYL60C-7000003～CYL60C-7000047 平成29年10月24日～令和元年8月23日	45	
	2KG-CYL77C 2KG-CYL77CA 2PG-CYL77C 2PG-CYL77CA		CYL77C-7000011～CYL77C-7003294 平成29年5月25日～令和元年9月18日	3,271	
	2KG-CYL77CM 2PG-CYL77CM		CYL77CM-7000001～CYL77CM-7000251 平成29年6月23日～令和元年9月17日	249	
	2KG-CYL77CZ 2PG-CYL77CZ		CYL77CZ-7000001～CYL77CZ-7000148 平成29年8月31日～令和元年9月6日	148	
	2KG-CYM77C 2PG-CYM77C		CYM77C-7000001～CYM77C-7000233 平成29年5月31日～令和元年9月16日	233	
	2KG-CYM77CM 2PG-CYM77CM		CYM77CM-7000001～CYM77CM-7000279 平成29年5月26日～令和元年9月17日	279	
	2KG-CYM77CZ 2PG-CYM77CZ		CYM77CZ-7000001～CYM77CZ-7000003 平成30年3月15日～令和元年5月18日	3	
	2KG-CYY60CY		CYY60CY-7000008～CYY60CY-7000009 平成29年11月8日～平成30年9月8日	2	
	2KG-CYY77C 2PG-CYY77C		CYY77C-7000001～CYY77C-7000314 平成29年7月11日～令和元年9月13日	314	
	2KG-CYY77CJ 2PG-CYY77CJ		CYY77CJ-7000001～CYY77CJ-7000087 平成29年9月2日～令和元年9月17日	87	
	2KG-CYY77CY 2PG-CYY77CY		CYY77CY-7000002～CYY77CY-7000376 平成29年6月22日～令和元年9月6日	374	
	2KG-CYZ77C 2PG-CYZ77C		CYZ77C-7000003～CYZ77C-7000461 平成29年5月31日～令和元年9月17日	459	
2KG-CYZ77CJ 2PG-CYZ77CJ	CYZ77CJ-7000001～CYZ77CJ-7000140 平成29年6月16日～令和元年9月10日	140			
2KG-CYZ77CM 2PG-CYZ77CM	CYZ77CM-7000002～CYZ77CM-7000733 平成29年5月31日～令和元年9月18日	731			
2DG-CYZ77CMQ	CYZ77CMQ-7000002～CYZ77CMQ-7000004 平成30年10月3日～令和元年9月12日	3			
2DG-CYZ77CV	CYZ77CV-7000001～CYZ77CV-7000007 平成30年10月29日～令和元年8月30日	7			
	(計60型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年5月25日～令和元年9月18日	(計21,003台)	

(備考) 本届出は、平成30年11月29日付け届出番号「4377」にてリコール届出を行ったものであるが、当該リコール実施により新たな不具合が発生することが判明したため、対策を追加し、新たに届出を行うものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。