

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年4月6日

リコール届出番号	装外-10	リコール開始日	令和2年4月6日
届出者の氏名又は名称	株式会社ストッケ 代表取締役 川原 夏子 製作国：中国 製作者名：HTS BeSafe AS 問い合わせ先：ストッケ お問い合わせ窓口 電話：0120-300-614 https://www.stokke.com/JPN/ja-jp/home		
不具合の部位	年少者用補助乗車装置(フランジ付きブラケット)		
基準不適合状態にあると認める装置の状況及びその原因	年少者用補助乗車装置(チャイルドシート)において、フランジ付きブラケットの公差の設定が不適切なため、ISO FIX器具に取り付けるための装置(ベース)とチャイルドシートの接続部に隙間が生じているものがある。そのため、衝突時の衝撃により、当該接続部のフランジ付きブラケットが変形し、最悪の場合、ベースからチャイルドシートが外れるおそれがある。		
改善措置の内容	全てのチャイルドシートにおいて、接続部のフランジ付きブラケットに補助金属プレートを取り付ける。なお、当該フランジ付きブラケットが変形しているものは、チャイルドシートを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無
発見の動機	メーカーからの情報による。		
装置使用者、販売事業者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・プレスリリース ・弊社ホームページでの告知 ・SNS(Instagram/Facebook等)での告知 ・販売店の店頭およびホームページでの告知 ・販売店の購入履歴をもとにした連絡 ・ユーザー登録はがき返信者への連絡 ・弊社直営店での購入者への連絡 		

リコール対象装置の主要諸元			リコール対象装置の範囲 (識別記号・番号)及び製作期間	リコール対象装置の数	備考
商品名	型式	種別			
ストッケ イージーゴー X1 BY ビーセーフ	357607	乳児用	シリアルナンバー： ZG0249647～ZG0255146 ZG260256～ZG260345	303台	
(計1種)	(計1型式)		製造期間： 2017年W52(平成29年12月28日)～ 2018年W24(平成30年6月13日) および 2018年W45(平成30年11月9日)	(計303台)	