

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和2年4月6日

リコール届出番号	4725	リコール開始日	令和2年4月7日
届出者の氏名又は名称	株式会社 クボタ 代表取締役 社長 北尾 裕一	問い合わせ先: 品質保証本部 TEL:072-241-1125	
不具合の部位(部品名)	(1)動力伝達装置(ドライブsprocket固定ボルト) (2)制動装置(駐車ブレーキ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	(1)刈取脱穀作業車において、ドライブsprocket固定ボルトの締付力が不足しているため、走行等の負荷により当該ボルトが緩むことがある。そのため、そのままの状態を使用を続けると、ボルトとドライブsprocketが脱落し、最悪の場合、走行装置に噛み込み、走行不能となるおそれがある。 (2)刈取脱穀作業車の駐車ブレーキのレバーカムにおいて、製造工程の作業管理が不適切なため、レバーカムが熱処理されていないものがある。そのため、使用過程においてレバーカムの嵌合部が摩耗し、駐車ブレーキ調整用ワイヤーの引き代が大きくなり、駐車制動力が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	(1)全車両、ドライブsprocket固定ボルトを対策品に交換し、締付トルクを適正トルクで締付ける。 (2)全車両、駐車ブレーキ一式を正規品と交換する。		
不具合件数	(1)1件 (2)0件	事故の有無	無し
発見の動機	(1)市場からの情報による (2)社内からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:使用者を把握しているため、直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:全使用者を把握しているため周知の措置は取らない。 ・改善実施済車には、製造者銘板近傍にNo.4725のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
クボタ	YDP-C523	「DR595」	C523-10001~C523-10180 平成30年8月9日 ~ 令和元年10月8日	(1)180 (2)66	
	YDR-C615	「DR6130」	C615-20001~C615-20260 平成30年7月10日 ~ 令和元年10月7日	(1)260 (2)106	販売名: DR6115
			C615-10001~C615-10381 平成30年7月5日 ~ 令和元年10月4日	(1)381 (2)149	
(計2型式)	(全2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年7月5日 ~ 令和元年10月8日	(計821台)	(1)821台 (2)321台	