

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
リコール監理室  
TEL 03-5253-8111 内線42361  
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年4月23日

リコール届出番号	4742	リコール開始日	令和2年4月23日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 奥平 総一郎 問い合わせ先:お客様コールセンター TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	座席(シートレール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席または後席のシートレールにおいて、位置調整用穴の加工治具が不適切なため、当該調整用穴の幅が狭いものがある。そのため、座席が適切に固定されず、最悪の場合、衝突時に座席が動き、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、シートレールの製造番号を確認し、該当するものはシートレールを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo4742のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の 車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ダイハツ	5BA-LA650S 6BA-LA650S	「タント」	LA650S-0079435～LA650S-0080419 令和2年3月23日～令和2年3月28日	61	
			LA650S-1036986～LA650S-1037974 令和2年3月25日～令和2年3月30日	37	
	5BA-LA660S 6BA-LA660S		LA660S-0023094～LA660S-0023521 令和2年3月23日～令和2年3月27日	22	
スバル	5BA-LA650F 6BA-LA650F	「シフォン」	LA650F-0003792～LA650F-0003856 令和2年3月23日～令和2年4月2日	46	
	5BA-LA660F 6BA-LA660F		LA660F-0001655～LA660F-0001683 令和2年3月23日～令和2年4月2日	22	
	(計8型式)		(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和2年3月23日～令和2年4月2日	(計 188 台)