


改善箇所説明図



運転者席または後席のシートレールにおいて、位置調整用穴の加工治具が不適切なため、当該調整用穴の幅が狭いものがある。そのため、座席が適切に固定されず、最悪の場合、衝突時に座席が動き、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。

改善の内容

全車両、シートレールの製造番号を確認し、該当するものはシートレールを良品に交換する。

識別

運転者席側シート下前方の車台番号打刻の左側に黄色ペイントを塗布する。