


改善箇所説明図



バン型トラックの後部に取付られている貨物を積卸しする垂直ゲート(昇降装置)の安全装置スイッチにおいて、配索作業が不適切なため、庫内スイッチ等の操作による垂直ゲート上昇中に安全装置が作動せず車体と垂直ゲートの間に貨物等が挟まれるおそれがある。

改善措置の内容

全車両、安全装置の配線を正規に配索する。

識別: 垂直ゲートの型式銘板に識別シール(青色)を貼付する。

注: は、措置する部品を示す。