

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年8月27日

リコール届出番号	4793	リコール開始日	令和2年8月28日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 中村 知美 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	灯火装置(前照灯)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	HID仕様のヘッドランプ(すれ違い用前照灯)において、内部構成部品であるバルブと反射面の仕様の組み合わせによって、バルブからの紫外線により反射面の劣化が促進されるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、反射面のアルミ蒸着が剥離し、光度が徐々に低下して、最悪の場合、保安基準第32条(前照灯の基準)に適合しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バルブを対策品に交換する。その上で、ヘッドランプの光度を点検し、所定の光度を満たさないものはヘッドランプボディを対策品に交換する。		
不具合件数	261件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4793のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-BM9	「レガシイ」	BM9-003859 ~ BM9-025338 平成21年7月1日 ~ 平成25年4月8日	14,737	
	DBA-BMG		BMG-002001 ~ BMG-004925 平成24年4月10日 ~ 平成26年8月28日	2,506	
	DBA-BMM		BMM-002001 ~ BMM-009726 平成24年4月13日 ~ 平成26年9月5日	7,329	
	DBA-BR9		BR9-006265 ~ BR9-077124 平成21年7月1日 ~ 平成25年3月27日	53,693	
	DBA-BRF		BRF-002419 ~ BRF-009240 平成21年7月1日 ~ 平成26年8月28日	1,814	
	DBA-BRG		BRG-002001 ~ BRG-011746 平成24年4月9日 ~ 平成26年8月29日	7,963	
	DBA-BRM		BRM-002001 ~ BRM-033590 平成24年4月11日 ~ 平成26年8月29日	28,498	
	(7型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年7月1日 ~ 平成26年9月5日	(計116,540台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。