

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年8月28日

リコール届出番号	4801	リコール開始日	令和2年8月28日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位（部品名）	原動機（オイルパン）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機のオイルパンにおいて、塗装が不適切なため、走行中の原動機からの熱影響により取付けボルトが緩むことがある。そのため、そのまま使用を続けると、オイルパンからエンジンオイルが漏れ、最悪の場合、漏れたオイルが後輪タイヤに付着し、転倒するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、オイルパンを良品と交換する。			
不具合件数	14件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号付近にNo.4801のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	2BK-MC51	「CBR250RR」	MC51-1000021～MC51-1006516 平成29年3月22日～平成30年8月3日	6,415	
			MC51-1100001～MC51-1100680 平成30年4月5日～平成30年7月24日	680	
			MC51-1200001～MC51-1204480 平成30年10月17日～令和2年6月18日	4,405	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年3月22日～令和2年6月18日	(計11,500台)	