

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和2年9月17日

リコール届出番号	4809	リコール開始日	令和2年9月18日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 ハートムット・シック TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	その他の装置 (サービスセット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型観光バスにおいて、客席上部のサービスセット(読書灯、エアコン吹き出し口、停車ボタン、スピーカー等を装備)の基板の防水性が不適切なため、エアコンダクト内で発生したダスト状の異物を含んだ結露水が当該基板のコネクタに到達する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、異物がコネクタ底部に蓄積されて端子間が短絡し、読書灯の不点灯や停車ボタンの誤作動等が生じ、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、サービスセットの基板上部に被水防止カバーを追加し、基板にシリコンが塗布されていないものはシリコンを塗布すると共に、基板に繋がるハーネスの配策を変更する。 また、当該基板とハーネスのコネクタを点検し、熱による不具合が認められたものは新品に交換する。		
不具合件数	27件	事故の有無	あり(火災1件)
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.4809のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	QDG-MM96FH	「ふそう エアロエース」	MM96FH-24002~MM96FH-24535 平成24年7月5日~平成26年8月7日	109	
	QDG-MM97FH		MM97FH-80011~MM97FH-82286 平成26年7月31日~平成29年8月22日	338	
	TDG-MM96FH		MM96FH-24001~MM96FH-24532 平成24年7月12日~平成27年1月30日	30	
	TDG-MM97FH		MM97FH-80015~MM97FH-82285 平成26年8月27日~平成29年8月11日	71	
	QRG-MS96VP		MS96VP-22101~MS96VP-70636 平成24年7月4日~平成29年8月3日	1,232	
	QTG-MS96VP		MS96VP-70354~MS96VP-73364 平成27年4月1日~平成29年8月8日	1,568	
	2TG-MS06GP		MS06GP-71001~MS06GP-80941 平成29年6月9日~令和2年7月28日	1,867	
(計7型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年7月4日~令和2年7月28日	(計5,215台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。